

TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID IN DOMMELEN

INVENTARISATIE VAN KNELPUNTEN



v.l.n.r.

Cor Boers (Platform)

Harrie Daams (Wijkraad)

Nico Vugts (Platform)

Ton Sanders (Wijkraad)

Jan van Diessen (Platform)

Pieter Bressers (Wijkraad,
maakt de foto)



Parkeerplaats bij De Winnepoort

Geschikte toegang tot de parkeerplaats en de winkels vanaf de Tienendreef

GOED

1a



Parkeerplaats bij De Winnepoort

Bij het verlaten van de parkeerplaats is het verboden het fietspad te volgen ...

1b



Parkeerplaats bij De Winnepoort

... en het trottoir is onbereikbaar door het plantsoen, de parkeerplaatsen links en het ontbreken van een trottoirverlaging

FOUT

1c



Norbertusdreef:
hoek Evelinadal

Trottoirverlaging is niet aangelegd volgens de norm.
Dit geldt voor de gehele route aan deze zijde van de Norbertusdreef (6 locaties).

FOUT

2a



Gertrudisdal
hoek Norbertusdreef

Trottoirverlaging ontbreekt aan beide zijden van de straat.
Zie ook 2a

FOUT

2b



Norbertusdreef:
t.h.v huisnummer 47

Trottoirverlaging bij de oversteekplaats ontbreekt aan de zijde van de ventweg.

FOUT

2c




Trottoirverlaging aan de overzijde van de Norbertusdreef ontbreekt.

Norbertusdreef:
t.h.v. het sportpark

FOUT

2d



Trottoirverlaging aan beide zijden van de Norbertusdreef is niet aangelegd volgens de norm.

Norbertusdreef
t.h.v. huisnummer 1

FOUT

2e




Bergstraat:
oversteekplaats bij de Martinuskerk

Oversteekplaats met mooie
trottoiraansluiting, maar ...

GOED

3a



Bergstraat:
oversteekplaats bij de Martinuskerk

... markering ontbreekt.

DISCUTABEL

3b



Bergstraat:
oversteekplaats naar de Groenstraat

De boom belemmert het uitzicht op
naderend verkeer van rechts.

FOUT

3c



Bergstraat:
t.h.v. oversteekplaats naar Groenstraat

De doorgang tussen de boom en de paaltjes is slecht berijdbaar.

FOUT

3d



Bergstraat:
t.h.v. Fysiotherapiepraktijk Dommelen

Oversteekplaats ontbreekt.

DISCUTABEL

3e



Bergstraat:
t.h.v. Fysiotherapiepraktijk Dommelen

Trottoirverlagingen aan beide zijden van de Bergstraat ontbreken.

FOUT

3f



Mooie oversteekplaats, maar niet bereikbaar door dat ene paaltje.

Bergstraat:
hoek Kerkakkerstraat

FOUT

3g



Kerkakkerstraat:
t.h.v. huisnummers 2 en 4

Moeilijke doorgang als gevolg van niet gesnoeide heg.

FOUT

4a



Kerkakkerstraat:
inrit industrieterreintje bij huisnummer 8

Slechte staat bestrating trottoir.

FOUT

4b



Kerkakkerstraat:
t.h.v. huisnummer 34

De doorgang tussen de heg en de boom is te smal en slecht bereikbaar.

FOUT

4c



Trottoirverlaging ontbreekt.

*Kerkakkerstraat:
hoek Helenadal*

FOUT

4d



Brouwerijdreef:
toegang naar Souvereinhof

Trottoirverlaging ontbreekt.

FOUT

5a



Tienendreef:
oversteekplaats bij Damianusdreef

Mooie oversteekplaats.
Markering op de fietspaden ontbreekt,

DISCUTABEL

5b



Tienendreef:
oversteekplaats bij Damianusdreef

en ... aan de oostzijde ontbreekt de
trottoirverlaging.

FOUT

5c



*Helenadal:
kapel Brouwersbos*

Trottoirverlaging is niet aangelegd volgens de norm.

FOUT

6a



Helenadal

Vier trottoirverlagingen ontbreken in de route van de Kerkakkerstraat naar de Norbertusdreef

FOUT

6b



Helenadal

Zie 6b

FOUT

6c